



Megjegyzés: A kivitelezés megkezdése előtt a méretek ellenőrizendők!

Felújítás utáni állapot

Keleti homlokzat

Lesenceistván, Általános Iskola  
8319 Lesenceistván, Nemess Imre tér 1.  
Hrsz.: 337

Winergy Mérnökiroda  
2750 Nagykőrös, Szőlő utca 40.

Dr. Talamon Attila PhD.  
Energia auditor

regisztrációs szám: TÉ-13-64436  
EA-01-065/2016

Lesenceistván Község Önkormányzata  
8319 Lesenceistván, Kossuth utca 145.

M 1:100  
2016.07.19.

05